

COOL 3 GREEN

Cool Green additiv 3

Fareidentifikation

FARLIGE INDHOLDSTOFFER

Natriumhydroxid

FAREUDTALELSER

H290 - Kan ætse metaller.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

FOREBYGGENDE UDTALELSER

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskytelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes.

Sky/brus huden med vand.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 - Søg omgående læge.

GHS EKSTRA SÆTNINGER

FARE



Håndtering og opbevaring



Undgå kontakt med huden og øjnene, Efter brug tømmes beholderen fuldstændigt og lukkes, Ubrugt produkt må aldrig komme tilbage i originalemballagen
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Alt tilmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Vask hænder inden pauser og efter arbejdet. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares tæt lukket på et tørt og køligt sted.

HÅNDVÆRN

Kemisk resistente PVC handsker (efter Europæisk standard EN 374 eller tilsvarende)

ØJENVÆRN

Sikkerhedsbriller med sideskjolde (EN 166)

BESKYTTELSESDUSTYR

Benyt egnet beskyttelsesbeklædning (DIN-EN-465)

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Sørg for passende ventilation

Førstehjælpsforanstaltninger



INHALATION

Bring den tilskadedekomne ud i frisk luft, på et roligt sted, og tilkald om nødvendigt læge.

HUDKONTAKT

Tag straks forurenede beklædning af. Vask af med store mængder vand. Ved ildebefindende eller symptomer på hudirritation, kontakt læge.

ØJENKONTAKT

Sky/brus forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

INDTAGELSE

Sky/brus munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at forurene grundvandet og overfladevand.

METODER OG UDSKYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Rengøringsprocedurer: Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Fej eller skovl produktet op og kom det i en lukket beholder med henblik på bortskaffelse.

Andre oplysninger



Cool 3 Green DA